# Ficha técnica

TENAZIT®

## Clave
# 1732


**TIPO B**

## 1. Descripción del producto:

Disco laminado

| | |
|---|---|
| **Dimensiones (in):** | 7" x 7/8" |
| **Dimensiones (mm):** | 180 x 22.23 |
| **Abrasivo:** | Zirconio |
| **Grano:** | 80 |
| **Especificación:** | TZA80 |
| **Máx. rpm:** | 8,500 |
| **Respaldo:** | Fibra de Vidrio |
| **Velocidad Máx.** | 80 m/s |
| **Línea:** | Clásica |




**D = 180 mm**
**H = 22.23 mm**

Metal Inoxidable Soldadura

### Certificación

**Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos**

## 1. Aplicación



**Esmeriladora Angular**

- Para desbaste de acero inoxidable, aceros al carbón, y soldadura.
- Operación silenciosa sin quemar la pieza de trabajo.
- Alta rendimiento y excelentes acabados.
- Ideal para acabados uniformes y lisos.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 15° a 25° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).
- No recortar el respaldo.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección (lamelas) o se sospecha que puede tener daño no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluído, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

## 6. Unidades de empaque

- 5 piezas.