

Clave
2597

1. Descripción del producto:

Adaptador para discos de cambio rápido

Dimensiones (in): 2" x 1/4"

Dimensiones (mm): 51 x 6.4

Sistema de Sujeción: Spin On / Tipo S

Especificación: SPIN-ON 51

Material: Metal

Máx. rpm: 30,000



1. Aplicación

- Fabricado con material de alta calidad, ligero, flexible y muy resistente.
- Por ser ligero y flexible reduce la fatiga del operador y le permite seguir el contorno de la pieza.
- Trabaja en frío y reduce la decoloración y deformación de la pieza de trabajo.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en mototool.
- Monte el adaptador a la máquina y asegúrese de no apretar excesivamente para no dañarlo.
- Monte el disco de cambio rápido en el adaptador.
- Deje girar el disco en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el producto.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Mototool

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- Guarde el adaptador sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.